

ЕБ 4 10

Гараж (кв. с. о. т.)

2313

Тех-пас
на объект
гараж

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Хабаровский край

Поставлен на учет
в КГУП "Хабкрайинвентаризация"
Данный технический паспорт не является
взаимозаменяемым документом

ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ
(КГУП "Хабкрайинвентаризация")
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО г.ХАБАРОВСКУ

Технический паспорт


на здание Гараж
(наименование нежилого строения)

район Индустриальный
город (пос.) Хабаровск
по улице (пер.) Аксенова № 24а

квартал № 353
инвентарный № 3585
гос. кадастровый номер _____

Составлен по состоянию на "5" октября 2010 г.

Схема земельного участка



VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа


Адрес: **г. Хабаровск** Наименов. **Основная часть** Год постройки **1983** Число этажей **1**
 группа капитальности **III** Вид внутренней отделки **простая**

2	3	4	5	6	7	8	9	Текущие изменения				
								20 г.				
								10	11			
Фундамент	бетонные блоки	Трещины в цокольной части здания с шириной раскрытия трещин до 1,5 мм	17	1	17	20	3,40	25	4,25			
а) Стены и их наружная отделка	железобетонные панели	Массовое отслоение, повреждения фактурного слоя и облицовки, выветривание раствора из стыков, следы протечек внутри здания;	30	1	30	20	6,00	25	7,50			
б) Перегородки												
Перекрытия	чердачное	железобетонные плиты	Смещение плит до 1,5 см вследствие деформаций, отслоение выравнивающего слоя в заделке	6	1	6	15	0,90	20	1,20		
	междуэтажные											
	надподвальное											
Крыша	кровельное железо	Мелкие выбоины на поверхности плит площадью до 15%; ослабление креплений листов; подтекания	7	1	7	25	1,75	30	2,10			
Полы	бетонные	Стирание поверхности в ходовых местах, выбоины до 0,5 м ² на площади до 25 %	7	1	7	25	1,75	30	2,10			
Проемы	оконные	металлические ворота	Приборы частично неисправны, повреждения и перекосы обвязок, импостов, коробок	6	1	6	25	1,50	30	1,80		
	дверные											
Внутренняя отделка	штукатурка, побелка	Отставание и отбитые места, выпучивание штукатурки местами, от 1 м ² до 10 м ² на площади от 5% до 25%; потемнение и загрязнение окрасочного слоя, повреждение в отдельных местах	5	1	5	30	1,50	35	1,75			
Электро- и сантехустройства	центр. отопление	Повреждение изоляции внутриквартирных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов (открытые проводки покрыты значительным слоем краски), отсутствие части электроприборов, следы ремонта вводно-распределительных устройств	18				18,0	25	4,50	30	5,40	
	печное отопление (+)											
	водопровод											
	канализация											
	горяч. водоснаб. (+)											
	ванны (+)											
	электричество											тип проводки-наружная
	радио											
	телефон											
	газоснабжение (+)											
телевидение												
вентиляция												
лифты												
Прочие работы	прочее	Прогиб маршей до 1/200 пролета	4	1	4	25	1,00	35	1,40			
Итого			100	X	100	X	22	X	28			

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\% \text{ износа (гр.9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр.7)}} = \frac{28 \times 100}{100} = 28\%$

КОПИЯ ВЕРНА
 Главный врач
 МБУЗ СП 18 Хабаровска
 _____ Л.А. Шадрина

г.Хабаровск
 Индустриальный район,
 ул. Аксенова № 24 а



КОПИЯ ВЕРНА

Главный врач
 МБУЗ СП 18 Хабаровска

Л.А.Шадрина

Хабаровское краевое государственное унитарное предприятие технической инвентаризации и оценки недвижимости подразделение по г. Хабаровску			
Квартал 353	Поэтажный план 1 этаж		масштаб 1:100
Инвентарный N 3585			
Дата	Исполнитель	Фамилия И.О.	Подпись
05.10.10.	Специалист	Симакова Н. В.	<i>[Signature]</i>
	Нач. отдела	Власова О.В.	<i>[Signature]</i>

